

揭阳市应急管理局

特急

揭应急函〔2022〕147号

转发广东省应急管理厅关于深刻汲取甘肃省泓胜矿业公司“7·23”重大边坡坍塌事故教训立即启动全省“一盘棋”应急响应的紧急通知

各县（市、区）应急管理局：

现将《广东省应急管理厅关于深刻汲取甘肃省泓胜矿业公司“7·23”重大边坡坍塌事故教训立即启动全省“一盘棋”应急响应的紧急通知》（粤应急函〔2022〕324号）转发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

请各有关县（市、区）应急管理局立即将本通知精神传达到辖区内所有非煤矿山企业，组织对所有正常生产建设的露天矿开展边坡管理专项检查，按照要求督促非煤矿山企业落实汛期和防边坡垮塌各项制度和安全措施，全面排查安全风险隐患。贯彻落实情况于7月30日前报市应急管理局。

附件：广东省应急管理厅关于深刻汲取甘肃省泓胜矿业公司“7·23”重大边坡坍塌事故教训立即启动全省“一盘棋”应急响应的紧急通知



（联系人：苏滨，联系电话：8308996，电子邮箱：
jy8308996@163.com）

公开方式：主动公开

广东省应急管理厅

特 急

粤应急函〔2022〕324号

广东省应急管理厅关于深刻汲取甘肃省泓胜矿业公司“7·23”重大边坡坍塌事故教训立即启动全省“一盘棋”应急响应的紧急通知

各有关地级以上市应急管理局：

2022年7月23日11时15分，甘肃省白银市景泰县泓胜矿业有限责任公司（露天煤矿，下称泓胜矿业）发生边坡坍塌事故。事故共造成17人涉险，其中10人死亡、7人轻伤。泓胜矿业为乡镇企业，设计生产能力30万吨/年。至7月23日20时，现场救援结束，事故原因正在调查。为深刻汲取事故教训，举一反三，结合我省实际，坚决防止边坡垮塌事故，提出以下工作措施，请认真贯彻落实。

一、从严从实落细防边坡垮塌安全措施

各地、各矿山企业要对矿山安全风险隐患保持清醒认识，落实落细各项防范措施。一是露天矿山必须自上而下分台阶分层开采。台阶（分层）参数必须符合设计要求，严禁掏采，严禁在工作面形成伞檐、空洞，工作帮坡角必须符合设计要求。二是健全

边坡管理和检查制度，强化边坡安全检查。作业前必须对工作面进行检查，消除危岩和其他危险物体，对工作帮要每月检查 1 次，对高陡边坡要每周检查 1 次，对运输和行人的非工作帮，要定期进行隐患排查，发现坍塌或者滑落征兆，要立即设置警戒标识，撤出作业人员，严禁车辆及人员通行。三是及时消除安全隐患。对存在隐患的边坡要超前治理，对节理裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌的矿山，要采取人工加固工程措施。四是要加强边坡稳定性分析和在线监测。边坡超过 200 米的露天矿和排土场边坡要实施在线监测，每年进行边坡稳定性分析。

二、严厉打击安全生产违法违规行为

各地、各矿山企业要深入开展非煤矿山安全生产大检查，既要突出重点，也要统筹兼顾，防止顾此失彼和漏管失控。一要加大对露天矿山安全执法检查力度，持续保持打非治违高压态势。对所有正常生产建设的露天矿开展边坡管理专项检查，防止边建设边生产，坚决遏制矿山各类事故发生。严厉打击不分台阶开采作业、台阶超高作业、高陡边坡交叉作业、工作帮坡角大于设计值、淘采、边坡存在滑移、不按规定安装边坡在线监测系统等违法违规行为，对存在重大隐患的矿山要坚决责令停产整改，并依法查处。二要督促所有非煤矿山企业严格落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，全面排查安全风险隐患，扎实开展重大灾害治理，严禁违规冒险蛮干，切实消除事故隐患。

三、切实加强汛期安全防范

当前正值汛期，各地、各矿山企业要始终绷紧安全这根弦，加强与气象、水利、水文等部门联系，强化监测预警和会商研判，深入做好风险防范和隐患排查治理工作。一是要严格落实国家和省有关预防暴雨洪水等自然灾害引发矿山事故灾难的工作部署，在暴雨、洪水、台风等自然灾害预警等级为红色（一级）、橙色（二级）或者可能出现威胁矿山安全和重大险情时，必须立即撤出所有受威胁区域的人员，在险情未排除前，不得恢复作业。二是要建立巡视检查制度。每次暴雨、洪水后，要对边坡稳定性进行全面检查，在确认安全的情况下，方可作业。三是要强化应急处置。严格落实汛期24小时值班值守制度，强化应急队伍、装备、物资保障，切实提高突发事故应急处置能力和水平。一旦发生险情必须立即启动应急响应妥善处置，并立即报告。

请立即将本通知精神传达到辖区内所有矿山企业，贯彻落实情况于2022年7月30日前报省应急管理厅（矿监地灾处）。



（联系人：肖辉勇，联系电话：020-83135379，电子邮箱：
yjt_dzdz@gd.gov.cn）

公开方式：主动公开