

的工作，各县（市、区）、各部门要按照市政府的统一部署，结合实际，确定工作重点，严格依法行政，维护企业的正常生产经营活动，为维护我市正常的市场经济秩序作出更大的贡献。

以上意见，如无不妥，请批转各地各部门贯彻执行。

揭阳市打假办

二〇〇一年六月十四日

转发省政府办公厅

关于清远市连山壮族瑶族自治县

桂花水库出险情况的通报

揭府办〔2001〕39号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属各单位：

现将省人民政府办公厅《关于清远市连山壮族瑶族自治县桂花水库出险情况的通报》（粤府办〔2001〕42号）转给你们，结合我市实际，经市人民政府同意，提出以下意见，请一并贯彻执行。

一、要切实抓好小型水库安全加固工作。我市小型水库量多面广，相当部分还存在着安全隐患，各级政府和有关部门必须高度重视，切实把小型水库安全加固工作抓好，当前要突出抓好列入省人大关于小型水库安全隐患问题议案项目的实施和今年防汛安全检查发现安全有问题水库的加固，按分级负责的原则，落实好工程加固

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

资金，确保工程加固顺利进行，做到加固一宗、完成一宗、发挥效益一宗。

二、防汛行政首长负责制一定要落实到位。各水库防汛责任人要真正负起责任，履行职责，熟悉工程情况，亲抓工程检查和落实防汛安全措施。发生险情，要亲自到第一线指挥抢险，尽快组织水库下游人员安全转移，尽最大努力减少灾害损失。

三、把好水库安全加固质量关。要层层落实责任制，加强施工管理，严格按设计要求施工，如因工程施工质量问题造成事故的，要依法追究有关人员责任。

四、加强工程日常管理工作。每宗水库都要落实专人管理，加强巡查，严格执行操作规程，对安全有问题的要跟踪观察，发现异常情况要及时处理。

五、要切实制订水库安全度汛措施。对安全有问题又无法及时处理的，必须降低水位运行甚至空库度汛，并备足抢险物资，落实抢险队伍。

揭阳市人民政府办公室

二〇〇一年六月二十日

关于清远市连山壮族瑶族自治县

桂花水库出险情况的通报

粤府办〔2001〕42号

各市、县、自治县人民政府，省府直属有关单位：

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

今年4月26日下午，我省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇桂花水库（小二型）发生险情，溢洪道陡坡段靠山体的右侧墙倒塌（长度40米），底板拉裂、淘空（长度40米、最宽7米多、最深达2.5米），对水库大坝安全造成严重威胁。初步估计这次险情造成经济损失28万元。

险情发生后，清远市委、市政府，连山县委、县政府和水利等部门的领导非常重视，立即组织人员进行抢险。省三防办接到情况报告后，省水利厅主要负责领导立即派员赶赴现场指导抢险。由于这次工程抢险领导重视，行动迅速，措施得力，险情很快得到有效控制，没有造成人员伤亡，将损失降到了最低程度。

根据现场情况分析，该水库险情发生的主要原因：一是工程设计不够完善。该水库建于五十年代，设计考虑不足，溢洪道右侧墙山坡上未开排水沟。4月下旬连日降雨，山洪直冲溢洪道靠山体的右侧墙回填土，导致土体严重流失而侧墙失稳倒塌、底板拉裂和淘空；二是水库年久失修，管理不善。去年对工程进行加固时，省安排专项补助资金21万元，但市、县、镇的配套资金不到位，导致工程安全加固建设任务未能按设计要求及时完成。在这种情况下，水库防汛管理仍存在严重问题。桂花水库发生险情前几天，该县组织的防汛检查已发现该水库溢洪道右侧墙附近种植的草皮被人为破坏，并种上花生，而防汛行政责任人（连山县永和镇副镇长邓先希）未能及时作出适当处理，使4月下旬连降的大雨到暴雨造成的山洪直冲溢洪道靠山体的右侧墙回填土，最终导致险情扩大。

去冬今春以来，省委、省政府极为重视水利工程安全度汛工作，先后多次发文要求各级政府做好水利工程安全度汛工作，并组织了督促检查，但仍有个别地方对此工作不够重视。桂花水库出险，给我们敲响了警钟，反映了我省小型水库工程标准低、安全隐

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

患多，同时也充分暴露了在工程防洪和管理责任制上还存在一些突出问题。清远市政府要吸取教训，对桂花水库出险的原因进行综合分析，立即开展地毯式的检查，及时处理和整改，并追究有关人员的责任。各级政府和有关部门应引以为戒，吸取教训，以防发生类似问题。

针对小型水库存在的安全隐患和建设与管理中存在的问题，经省人民政府同意，现提出如下要求：

一、高度重视小型水库安全加固工作

解决小型水库安全隐患问题，关系到水库下游人民生命财产安全和当地社会经济的发展，是落实江泽民总书记“三个代表”重要思想的具体实践，各级政府和有关部门必须把解决小型水库安全隐患问题议案的实施工作摆上重要议事日程；当务之急，要认真检查小型水库的隐患，并按轻重、缓急及时作出处理，要千方百计落实各级配套资金，积极发动受益群众全力以赴把小型水库安全加固工作做好。

二、切实落实防汛行政首长负责制

各级政府的行政首长要增强责任感和使命感，要切实履行所负的职责，认真按照《防洪法》和有关规定落实各项防汛责任制。目前已进入汛期，务必把这项工作落到实处，确保工程安全运行。如因工作失职，导致水库崩塌事故，造成重大损失的，要依法追究有关领导的责任。

三、杜绝出现“豆腐渣”工程

在小型水库安全加固建设过程中，水利部门要认真做好技术管理工作，层层落实责任制，抓好工程施工质量，杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、切实理顺工程管理体制，加强队伍建设

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

要认真按照粤府 [1997] 86 号文要求，切实理顺工程管理体制，明确责、权、利，促进工程走上良性循环发展的轨道；落实小型水库工程管理人员，积极做好管理人员的上岗培训、考核工作，提高工程管理人员的素质。

广东省人民政府办公厅

二〇〇一年六月六日

关于将武警部队部分经费纳入同级政府 财政预算的通知

揭府办 [2001] 40 号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

为确保驻揭武警部队的正常经费保障，使之更好地为维护我市社会稳定服务，根据省政府《转发国务院、中央军委关于中国人民武装警察部队内卫执勤任务范围的规定的通知》（粤府 [1988] 195 号）精神，市政府同意将武警部队部分经费纳入同级政府财政预算，现将有关问题通知如下：

一、大队、中队、排、班、组及相应的执勤部（分）队的营房（含随军家属、临时来队探亲的家属住房）、营具，以及水、电、暖设备，执勤岗楼、通信、照明、报警、监控等警戒设施，生活必须品的运输，中队、排、班单独起伙的炉灶、炊具，均由用兵单位解决，并负责维修更新。执勤部（分）队的住房面积，按解放军的营