

揭阳市发电

发电单位 揭阳市安全生产委员会办公室



等级 特急 · 明电 揭安委办明电〔2019〕2号 揭机发 号

关于迅速开展全市非煤矿山安全生产 大检查的紧急通知

各有关县（市、区）安全生产委员会，市安委会有关成员单位：

2019年1月14日17时57分，揭阳市联和投资有限公司揭东东径风打萍矿场堆料场发生一起事故，造成1人死亡。为有效防范矿山生产安全事故再次发生，根据市领导批示精神，市安委办决定从现在开始，在全市范围内开展为期3个月的非煤矿山安全生产大检查，现将有关事项通知如下：

一、迅速开展非煤矿山安全专项整治

揭东“1.14”事故是我市自2016年4月以来矿山发生的第一起事故，又发生在岁末年初和机构改革“两个关键时期”，全市各地、各

有关部门务必引起高度重视，认真落实属地管理、部门监管责任和企业主体责任，深刻吸取事故血的教训，痛定思痛，狠下决心，按各自职责，采取强有力措施，开展非煤矿山安全专项整治，层层压实责任，扎实有效做好安全生产工作。强化非煤矿山矿权设置、打非治违、应急救援等工作，解决非煤矿山安全生产工作存在突出的问题，力求取得成效。

二、扎实开展非煤矿山安全生产大检查

（一）举一反三，加强监管

各地要以吸取揭东区“1.14”事故教训为契机，举一反三，加强非煤矿山企业的动态安全监管工作。督促非煤矿山企业持续保持安全生产许可条件，严格按安全设施设计要求进行作业。对与设计要求不符的，要立即进行整改或重新设计；对违法违规行为，要责令改正，并按规定上限进行处罚；存在重大事故隐患的，要立即停产整顿，暂扣安全生产许可证。要加大监督检查力度，扎实开展矿山边坡垮塌整治工作，重点对高陡边坡进行整治，推广使用边坡安全监测设备、设施。

对堆料场作业要加强管理，禁止夜间作业；对部分历史遗留的临时堆土场，要及时清除，或排除高陡边坡松土、石块，按设计要求分层分台阶堆放岩土。

对越界、超深开采、台阶参数不符合要求、存在高陡边坡、现场管理混乱的矿山，各有关县（市、区）人民政府（管委会）及有关部门要加大督查检查力度，发现非法违法行为要及时处理。连续降雨期间或夜间，因无法确保安全，要停止作业，严格执行岗位安全操作规程。

（二）露天采石场重点检查内容

1. 各项安全生产管理制度是否健全和落实;
2. 工业场地设置是否符合设计要求;
3. 堆料场作业是否符合安全操作规程;
4. 应急预案及应急救援是否及时有效;
5. 从业人员是否经过安全教育培训合格, 企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经专门的安全培训和持证上岗;
6. 堆料、排土作业是否有序规范;
7. 是否按照规范设计(方案)进行分台阶(或分层)开采, 是否按规定要求控制坡面角;
8. 是否使用中深孔爆破技术, 使用浅孔爆破技术是否经安全监管部門批准;
9. 爆破管理是否规范, 爆破安全距离是否符合规定要求, 爆破作业现场是否设置了符合规定要求的人员避炮设施;

三、有关工作要求

(一) 提高认识、加强领导

各地要认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示精神, 充分认识开展非煤矿山安全生产大检查工作的重要意义, 切实加强组织领导, 全面部署, 明确目标, 扎实开展安全生产大检查。所有矿山立即开展自查自纠, 主要负责人要亲自带队开展安全检查。

深刻吸取事故教训, 采取专家会诊、联合执法等形式, 全面排查治理事故隐患, 深化“打非治违”行动。

(二) 精心组织, 深入检查

各地、有关部门要结合实际，制定切实可行的检查工作方案，周密安排，细化任务，落实责任，迅速对辖区内所有矿山企业全面开展安全大检查，与“专家会诊”相结合，提高检查的针对性和实效性，确保检查全面彻底、不走过场。

（三）即查即改、务求实效

各级安全监管部门对检查中发现的隐患和问题，要立即督促企业予以整改，对发现的重大隐患要做到“五落实”，严格落实限期整改、停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“五个一律”执法措施，推动非煤矿山企业进一步落实安全生产主体责任，改善安全生产条件，有效防范矿山生产安全事故发生，为我市经济和社会发展创造良好的环境。

请各地、有关部门将大检查情况于2019年4月20前报市安委办。

（市安委办联系人：林少健，联系电话及传真：8768626，邮箱：760547314@qq.com）。

揭阳市安全生产委员会办公室

2019年1月15日

公开方式：主动公开