

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第8批) 2026年5月16日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	X3GD202605160138	揭阳市揭东区云路镇赵埔村竹笋地(橄榄格、石公母)改建为露天垃圾场,产生异味和污水。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经查,为处理村民种植竹笋后的废弃笋壳,有效治理人居环境,2025年7月赵埔村委会将位于赵埔村橄榄格路边(即上述信访点位)作为笋壳临时堆放点,同时设置视频监控进行监管,防止偷倒乱倒垃圾。2026年1月,因村民反映上述信访点位存在生活垃圾乱堆放问题,赵埔村委会立即组织人力对橄榄格路边临时堆放点倾倒的笋壳和生活垃圾进行清运。同时,云路镇政府明确该地不再作为临时堆放点堆放笋壳和生活垃圾,并落实专人负责加强巡查监管。经现场核查,该信访点位为一片荒地,长有些许杂草,并设有警示牌和监控,现场靠嗅觉未闻到异味,也未发现有污水横流和露天垃圾现象。经第三方检测,该点的空气质量和地表水水质均符合标准。	部分属实	重视环境保护和垃圾收集处理,加强巡查监管,杜绝该信访点位垃圾乱堆乱放。	赵埔村委已组织人力对临时堆放点的笋壳和生活垃圾进行清运,共清运29车次,其中生活垃圾运往市垃圾处理场进行处理,剩余笋壳作为农肥回用。	已办结	无
24	X3GD202605160154	揭阳市普宁市下架山镇涂坑村普宁大道南侧、四号公路北侧及普宁大道北侧山腰片东畔和西畔的土地违法出租给广东嘉沃生态农业科技有限公司倾倒建筑垃圾,开挖池塘。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经查:信访点位分别系广东某生态农业公司分别于2021年8月、2025年6月经公开竞标取得土地承包经营权的两宗地块,地块一原本地势较低且坑洼不平,为方便农作物种植的需要,该公司从瑞景荟小区运载地基土倾倒平整,还有部分来源于历史上修建普宁大道时的堆土。经现场随机开挖九个点位核查,堆土地块未见建筑垃圾,但种植木薯的土地表面存在零散的石块。地块二缺乏稳定的灌溉水源,历史上在地块范围内已经有蓄水池,该公司考虑农作物的灌溉问题便自行扩宽蓄水池,在其他农用地开挖水池属于违法用地,但灌溉水池属于农业设施配套项目,不纳入非农违法用地整治范围。综上,群众反映的情况部分属实。	部分属实	摸清信访点位情况,查清是否存地,在违法出租土地、倾倒建筑垃圾、开挖池塘情况,对查实违法情况,依法依规处理。	已责令下架山镇涂坑村清理地块表面石块,5月30日前清理完毕,同时责令广东某生态农业公司自行对占用耕地开挖蓄水池行为落实回填整改措施,恢复耕种条件,并确保剩余部分蓄水池只用于农作物灌溉,不作其他用途,计划于5月30日前恢复完毕。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
64	X3GD202605160153	揭阳市揭东区新亨镇英花村领仔的污水处理设施有异味。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经现场检查时，该污水处理设施处于运行状态，经对污水处理设施周边近距离踏勘时，能闻到轻微异味，该异味主要来源于污泥池内污泥的气味（污泥日常存放在污泥池内，没有密封）。	部分属实	加强日常管理，及时清理设施内积存污垢，减少异味产生	落实该企业立即将污泥转运处理，防止异味影响周边群众，同时要求该公司自行委托第三方有资质公司对污泥产生的异味进行指导。根据第三方有资质公司现场核实并提出指导意见，产生的异味主要来源污泥，后续需对管道及污泥池定期积极清洗，污泥及时转运，避免产生异味影响周边群众。	已办结	无
68	X3GD202605160137	揭阳市揭东区新亨镇英花村岭顶工业区广佳食品厂、圆翔印染厂、雅生纺织厂偷排废水。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经现场核查，广佳公司产生的废水经处理设施处理后排入市政管网，不产生废气；圆翔公司产生的废水经处理设施处理后经排污许可核发的废水排放口DW001排入市政管网，废气包括定型废气、锅炉废气，定型废气配套“喷淋+静电”废气处理设施处理后排放，锅炉废气配套“双碱法+水膜除尘”废气处理设施处理后排放。雅生公司在生产过程中不产生废水。	部分属实	加强巡查监管，及时依法查处涉嫌生态环境违法行为。	已委托广东联华检测技术有限公司对广佳公司及圆翔公司产生的废水进行取样检测，市生态环境局揭东分局将根据检测结果做进一步处理，若发现环境违法行为将依法依规处理。	已办结	无
75	X3GD202605160072	揭阳市惠来县神泉镇惠来县鸿运船舶修造有限公司生产有噪声，污水直排。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经查，惠来县鸿运船舶修造有限公司平时在对船舶维修过程中，会产生一些工具碰撞、电机、电焊焊接等噪声。另外，该公司没有涉水工艺，没有生产废水产生；生活废水通过“三级化粪池”处理后排放市政管网接入神泉镇区污水处理厂处理。	部分属实	降低工作噪音。	执法人员现场要求该公司做好日常噪声防治工作，不得在作息时间内作业，同时要做好维修设施设备的管理，作业过程工具要轻拿轻放，最大限度降低噪声。	已办结	无
83	X3GD202605160062	揭阳市揭东区磐东街道河中村揭阳市伟新机械厂废水直排，废气有异味。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经到该公司及周边进行检查，（1）未发现该公司外排废水，经查阅资料，该公司已于2019年1月4日取得环评审批手续，2019年1月31日废水、废气、噪声环保设施通过竣工环保自主验收，于2019年2月27日取得固体废物环保设施竣工环保验收手续，并已填报固定污染源排污登记（有效期：2024年10月19日至2029年10月18日）。（2）该公司距离周边民居较近（西侧约50米处有居民住宅，其余均为工业企业），存在可能臭味扰民的隐患。	部分属实	市生态环境局揭东分局联合磐东街道加强对该公司的巡查监管，督促企业履行主体责任，定期维护污染防治设施，确保废水有效回用、废气达标排放。	市生态环境局揭东分局现场已委托广东联华检测技术有限公司对该公司电泳废气排放口取样检测，后续市生态环境局揭东分局将根据检测结果做进一步处理，若发现环境违法行为将依法依规处理。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
98	D3GD202605160047	揭阳市普宁市洪阳镇富袋村风吹旗少记纺织布厂，锅炉灰和污水外排。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	经现场检查：（1）该公司生产车间正在生产，主要产品为植绒底布、棉花朴布、水溶绣花布，使用原辅料为粘合剂，生产过程中没有废水产生；锅炉使用过程产生的冷却水配套有冷却池，经循环后回用锅炉冷却，尚未发现外排；厂区生活污水配套有污水处理设施，生活污水经设施处理后回用于厂区绿化，尚未发现外排。（2）反映的“锅炉灰”为锅炉运行产生的炉渣，该公司配套的脱硝设备、布袋除尘装置同步运行，产生的炉渣配套有固废贮存场所，场所为铁棚结构，地面有水泥硬底化，具备防雨淋、防渗漏等措施，有建立炉渣登记台账，并与揭阳市某环保科技有限公司签订一般工业固废处理协议。现场没有发现炉渣向外乱倾倒的现象，但现场发现清理炉渣转入固废场所过程中存在遗散，未及时清理。综上，群众反映的情况部分属实。	部分属实	摸清信访点位现场情况、是否存在锅炉灰和污水外排等环境违法行为等，对查实违反相关环保法律法规的，依法依规处理。	现场落实该公司立即清理遗散炉渣，现遗散炉渣已清理完成，同时责令该公司加强日常巡查管理，并采取有效措施防止转运遗散问题再次发生。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
185	D3GD202605160011	揭阳市揭东区白塔镇古塘村群英桥旁的土地被倾倒垃圾、废泥。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	<p>经查，2026年2月该点位被举报存在乱倒建筑垃圾的问题，揭东区域管执法局立即派员到现场进行核查，现场发现该点位堆放有部分红土和少量的平房墙体废渣，白塔镇古塘村委会于3月初完成了红土平整，少量墙体废渣用于古塘村山路路基的平填。截至目前，该点位没有存在倾倒垃圾、废泥现象。</p> <p>经现场调查，白塔镇古塘村群英桥东侧为红土地面和池塘，其中红土地面种植番薯。群英桥西侧种植木薯、南姜等农作物及绿化树，部分为空地，群英桥两侧均未发现倾倒垃圾、废泥现象。</p>	部分属实	加强巡查监管，及时查处环境违法行为。	落实属地政府加强日常巡查监管，防止再次出现倾倒行为。	已办结	无
190	D3GD202605160003	揭阳市普宁市后溪乡后溪河沿岸多家养猪户，污水直排周边水体。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	<p>经查：（1）经实地排查后溪河沿岸，共发现8户养猪户，均不在普宁市划定的饮用水水源保护区内，同时也未在划定的普宁市圆通山县级森林公园范围内。8户养猪户已建设三级化粪池，其中2户通过自建污水设施处理后，再接入村级污水管网进行集中处理；其余6户均配套建设有污水收集设施，日常通过抽取方式用于农田灌溉消纳，未发现直接向河道排放养殖污水行为。（2）调查组人员对后溪河沿岸分别布点（后溪河矿坑村段、后溪河坑楼村段和后溪河平洋村段）进行采样送检，根据揭阳市普宁生态环境监测站出具的《水质监测结果表》，均达到地表水相关质量标准。综上，群众反映的情况部分属实。</p>	部分属实	摸清信访点位现场情况、是否存在污水外排等环境违法行为等，对查实违反相关法律法规的，依法依规处理。	普宁市责令后溪乡严格落实属地管理责任，加强对沿河养猪户的的日常监管，督促养猪户严格落实环保要求，规范做好养殖污水收集、储存和资源化利用。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
191	D3GD202605160002	揭阳市榕城区梅云街道新乡村吉新小区后的猪场存在异味、粪污；该村唯一一家养牛场粪污外排；一处厂房内的多家小加工厂，污水直排；梅云街道法兰迪鞋厂排放废气有异味。	揭阳市	群众身边的生态环境问题	<p>经查：</p> <p>(1) “新乡村吉新小区后的猪场存在异味、粪污”问题。5月17日下午，梅云街道联合区农业农村局到现场开展核查，现场发现有圈养生猪，场地内有清洗，无发现粪污，异味来源是场内猪饲的味道。</p> <p>(2) “该村唯一一家养牛场粪污外排”问题。5月17日下午，梅云街道联合区农业农村局到现场开展核查，现场发现有圈养生牛，有粪污、排水口，但无发现粪污外排行为。</p> <p>(3) “一处厂房内的多家小加工厂，污水直排”问题。5月17日下午，梅云街道协同区环保局到揭阳市某五金塑胶制品公司原厂区进行检查。经核实，厂区内7家经营主体均没有涉水生产工序，主要是工人的生活污水，生活污水经化粪池处理后排入新乡村寨前沟，现场对寨前沟取水检测，检测结果显示污水符合生活污水特性。</p> <p>(4) “梅云街道法兰迪鞋厂排放废气有异味”问题。该厂已于2017年2月注销营业执照，不再在该场所从事生产经营活动，目前该场地分租给4家经营主体。经对该点位废气监测，数据显示整体浓度水平较低，无浓度异常高值点位，第三方机构无组织废气监测数据均无异常。</p>	部分属实	完成养猪场、养牛场的畜禽处理及场地清洗工作。	落实养殖业主立行立改，目前已完成全部生猪、生牛的清理，将现有场地环境卫生清理打扫干净，消除对周边群众的影响。落实相关企业加强日常管理工作，开展化粪池清理并使用槽车转运至污水处理厂处理。	已办结	无

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题